## **Dr. Blasy - Dr. Busse**Niederlassung der AGROLAB Labor GmbH, Bruckberg

Niederlassung der AGROLAB Labor GmbH, Bruckberg Moosstraße 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany Tel.: +49 (08143) 7901, Fax: +49 (08143) 7214 eMail: eching@agrolab.de www.agrolab.de



Dr.Blasy-Dr.Busse Moosstr. 6A, 82279 Eching

ZV zur Wasserversorgung Moosrain Hauptstraße 61 85445 Oberding

> Datum 21.03.2023 Kundennr. 4100012326

### **PRÜFBERICHT**

Auftrag 1839167 PFAS-Untersuchung Wasserwerk 1

Analysennr. **532850** Trinkwasser

Probeneingang 16.03.2023

Probenahme 15.03.2023 10:44

Probenehmer AGROLAB Angelika Strober (4777)

Kunden-Probenbezeichnung 936626

Zapfstelle WW 1 Abgang Ortsnetz Reinwasser

Untersuchungsart LFW, Vollzug TrinkwV

Entnahmestelle (ÖTrinkwv)ZV z WV MOOSRAIN

Einheit

DIN 50930 Ergebnis Best.-Gr. TrinkwV / EN 12502 Methode

Perfluorierte Verbindungen (PFC)

	<b>'</b>	•,			
Perfluorbutansäure (PFBA)	u)	μg/l	<0,0010	0,001	DIN 38407-42 : 2011-03(OB)
Perfluorbutansulfonsäure (PFBS)	u)	μg/l	<0,0010	0,001	DIN 38407-42 : 2011-03(OB)
Perfluordecansäure (PFDA)		μg/l	<0,0010	0,001	DIN 38407-42 : 2011-03(OB)
Perfluordecansulfonsäure (PFDS)		μg/l	<0,0010	0,001	DIN 38407-42 : 2011-03(OB)
Perfluordodecansäure (PFDoA)	u)	μg/l	<0,0010	0,001	DIN 38407-42 : 2011-03(OB)
Perfluorheptansäure (PFHpA)		μg/l	<0,0010	0,001	DIN 38407-42 : 2011-03(OB)
Perfluorheptansulfonsäure (PFHpS)	u)	μg/l	<0,0010	0,001	DIN 38407-42 : 2011-03(OB)
Perfluorhexansäure (PFHxA)	u)	μg/l	<0,0010	0,001	DIN 38407-42 : 2011-03(OB)
Perfluorhexansulfonsäure (PFHxS)		μg/l	<0,0010	0,001	DIN 38407-42 : 2011-03(OB)
Perfluornonansäure (PFNA)		μg/l	<0,0010	0,001	DIN 38407-42 : 2011-03(OB)
Perfluoroctansäure (PFOA)		μg/l	<0,0010	0,001	DIN 38407-42 : 2011-03(OB)
Perfluoroctansulfonsäure (PFOS)		μg/l	<0,0010	0,001	DIN 38407-42 : 2011-03(OB)
Perfluorpentansäure (PFPeA)	_	μg/l	<0,0010	0,001	DIN 38407-42 : 2011-03(OB)
Perfluorpentansulfonsäure (PFPeS)		μg/l	<0,0010	0,001	DIN 38407-42 : 2011-03(OB)
Perfluortridecansäure (PFTrDA)		μg/l	<0,0010	0,001	DIN 38407-42 : 2011-03(OB)
Perfluorundecansäure (PFUnA)		na/l	<0.0010	0.001	DIN 38407-42 : 2011-03(OB)

Sonstige Untersuchungsparameter

Bisphenol A	mg/l	<0,000050 (NWG)	0,0001	DIN EN 12673 : 1999-05
Summe 4 PFAS	µg/l	n.b.		Berechnung aus Messwerten der
(PFOA,PFNA,PFHxS,PFOS)	. 0			Einzelparameter
Perfluordodecansulfonsäure (PFDoS) u)	μg/l	<0,0010	0,001	DIN 38407-42 : 2011-03(OB)
Perfluornonansulfonsäure (PFNS) u)	μg/l	<0,0010	0,001	DIN 38407-42 : 2011-03(OB)
Perfluortridecansulfonsäure (PFTrDS) u)	μg/l	<0,0010	0,001	DIN 38407-42 : 2011-03(OB)
Perfluorundecansulfonsäure (PFUnS) u)	µg/l	<0,0010	0,001	DIN 38407-42 : 2011-03(OB)
Summe der PFAS (EU 2020/2184)	µg/l	<0,0010	0,001	Berechnung aus Messwerten der Einzelparameter

Seite 1 von 2

DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14289-01-00

mit

DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Ausschließlich nicht akkreditierte

#### Dr. Blasy - Dr. Busse

Niederlassung der AGROLAB Labor GmbH, Bruckberg Moosstraße 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany Tel.: +49 (08143) 7901, Fax: +49 (08143) 7214 eMail: eching@agrolab.de www.agrolab.de



Datum 21.03.2023 Kundennr. 4100012326

**PRÜFBERICHT** 

Auftrag 1839167 PFAS-Untersuchung Wasserwerk 1

Analysennr. 532850 Trinkwasser

Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Das Zeichen "<....(NWG)" oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender Nachweisgrenze nicht nachzuweisen.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage verfügbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen. Die Mindestleistungskriterien der angewandten Verfahren beruhen bezüglich der Messunsicherheit in der Regel auf der Richtlinie 2009/90/EG der Europäischen Kommission.

Die Probenahme erfolgte gemäß: DIN ISO 5667-5: 2011-02 Die vollständigen Probenahmeprotokolle sind auf Anfrage verfügbar.

u) externe Dienstleistung eines AGROLAB GROUP Labors

Untersuchung durch

(OB) AGROLAB Labor GmbH Bruckberg, Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, für die zitierte Methode akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Akkreditierungsverfahren: D-PL-14289-01-00 DAkkS

Methoden

Verfahren sind mit dem Symbol

nicht

17025:2018 akkreditiert. Ausschließlich

Ш

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemäß

DIN 38407-42: 2011-03

## Im Rahmen des Untersuchungsumfangs sind die geltenden Grenzwerte TrinkwV eingehalten

Beginn der Prüfungen: 16.03.2023 Ende der Prüfungen: 21.03.2023

Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Gegenstände. In Fällen, wo das Prüflabor nicht für die Probenahme verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse für die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig. Die Ergebnisse in diesem Prüfbericht werden gemäß der mit Ihnen schriftlich gemäß Auftragsbestätigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

Dr.Blasy-Dr.Busse Frau Kloth, Tel. 08143/79-102 E-Mail serviceteam2.eching@agrolab.de

FAX: 08143/7214, E-Mail: serviceteam2.eching@agrolab.de

Kundenbetreuung

Leloth



#### Dr. Blasy - Dr. Busse

Niederlassung der AGROLAB Labor GmbH, Bruckberg Moosstraße 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany Tel.: +49 (08143) 7901, Fax: +49 (08143) 7214 eMail: eching@agrolab.de www.agrolab.de



Dr.Blasy-Dr.Busse Moosstr. 6A, 82279 Eching

ZV zur Wasserversorgung Moosrain Hauptstraße 61 85445 Oberding

> Datum 21.03.2023 Kundennr. 4100012326

### **PRÜFBERICHT**

Auftrag 1839167 PFAS-Untersuchung Wasserwerk 1

Analysennr. 532851 Trinkwasser

Probeneingang 16.03.2023

Probenahme 15.03.2023 11:30

Probenehmer AGROLAB Angelika Strober (4777)

Kunden-Probenbezeichnung 936627

Zapfstelle WW 2 Abgang Ortsnetz Reinwasser

Untersuchungsart LFW, Vollzug TrinkwV

Entnahmestelle (ÖTrinkwv)ZV z WV MOOSRAIN

Einheit

DIN 50930 TrinkwV / EN 12502 Methode

Perfluorierte Verbindungen (PFC) Perfluorbutansäure (PFBA) <0,0010 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03(OB) <sup>u)</sup> µg/l u) µg/l Perfluorbutansulfonsäure (PFBS) <0,0010 0,001 DIN 38407-42: 2011-03(OB) u) µg/l DIN 38407-42: 2011-03(OB) Perfluordecansäure (PFDA) <0,0010 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03(OB) u) µg/l Perfluordecansulfonsäure (PFDS) <0,0010 0,001 u) µg/l <0,0010 0,001

Ergebnis Best.-Gr.

DIN 38407-42 : 2011-03(OB) Perfluordodecansäure (PFDoA) u) µg/l DIN 38407-42 : 2011-03(OB) Perfluorheptansäure (PFHpA) <0,0010 0,001 u) µg/l DIN 38407-42 : 2011-03(OB) Perfluorheptansulfonsäure (PFHpS) <0,0010 0,001 u) µg/l DIN 38407-42: 2011-03(OB) Perfluorhexansäure (PFHxA) <0,0010 0,001 u) µg/l DIN 38407-42: 2011-03(OB) Perfluorhexansulfonsäure (PFHxS) <0,0010 0.001 DIN 38407-42 : 2011-03(OB) Perfluornonansäure (PFNA) u) µg/l <0,0010 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03(OB) Perfluoroctansäure (PFOA) u) µg/l <0,0010 0,001 u) µg/l DIN 38407-42 : 2011-03(OB) Perfluoroctansulfonsäure (PFOS) <0,0010 0,001 Perfluorpentansäure (PFPeA) u) µg/l DIN 38407-42 : 2011-03(OB) <0,0010 0,001 Perfluorpentansulfonsäure (PFPeS) u) µg/l DIN 38407-42: 2011-03(OB) <0,0010 0,001 <0,0010 <sup>u)</sup> µg/l 0,001 DIN 38407-42: 2011-03(OB) Perfluortridecansäure (PFTrDA) u) µg/l DIN 38407-42: 2011-03(OB) Perfluorundecansäure (PFUnA) <0,0010 0,001

Sonstige Untersuchungsparameter

Bisphenol A	mg/l	<0,000050 (NWG)	0,0001	DIN EN 12673 : 1999-05
Summe 4 PFAS (PFOA,PFNA,PFHxS,PFOS)	µg/l	n.b.		Berechnung aus Messwerten der Einzelparameter
Perfluordodecansulfonsäure (PFDoS) u)	μg/l	<0,0010	0,001	DIN 38407-42 : 2011-03(OB)
Perfluornonansulfonsäure (PFNS) u)	μg/l	<0,0010	0,001	DIN 38407-42 : 2011-03(OB)
Perfluortridecansulfonsäure (PFTrDS) u)	μg/l	<0,0010	0,001	DIN 38407-42 : 2011-03(OB)
Perfluorundecansulfonsäure (PFUnS) u)	µg/l	<0,0010	0,001	DIN 38407-42 : 2011-03(OB)
Summe der PFAS (EU 2020/2184)	μg/l	<0,0010	0,001	Berechnung aus Messwerten der Einzelparameter

Seite 1 von 2

DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14289-01-00

Ħ

icht

17025:2018 akkreditiert.

ISO/IEC

DIN EN

#### Dr. Blasy - Dr. Busse

Niederlassung der AGROLAB Labor GmbH, Bruckberg Moosstraße 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany Tel.: +49 (08143) 7901, Fax: +49 (08143) 7214 eMail: eching@agrolab.de www.agrolab.de



Datum 21.03.2023 Kundennr. 4100012326

**PRÜFBERICHT** 

Auftrag 1839167 PFAS-Untersuchung Wasserwerk 1

Analysennr. 532851 Trinkwasser

Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Das Zeichen "<....(NWG)" oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender Nachweisgrenze nicht nachzuweisen.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage verfügbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen. Die Mindestleistungskriterien der angewandten Verfahren beruhen bezüglich der Messunsicherheit in der Regel auf der Richtlinie 2009/90/EG der Europäischen Kommission.

Die Probenahme erfolgte gemäß: DIN ISO 5667-5 : 2011-02 Die vollständigen Probenahmeprotokolle sind auf Anfrage verfügbar.

u) externe Dienstleistung eines AGROLAB GROUP Labors

Untersuchung durch

(OB) AGROLAB Labor GmbH Bruckberg, Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, für die zitierte Methode akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Akkreditierungsverfahren: D-PL-14289-01-00 DAkkS

Methoden

Verfahren sind mit dem Symbol

nicht

17025:2018 akkreditiert. Ausschließlich

Ш

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemäß

DIN 38407-42: 2011-03

# Im Rahmen des Untersuchungsumfangs sind die geltenden Grenzwerte TrinkwV eingehalten

Beginn der Prüfungen: 16.03.2023 Ende der Prüfungen: 21.03.2023

Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Gegenstände. In Fällen, wo das Prüflabor nicht für die Probenahme verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse für die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig. Die Ergebnisse in diesem Prüfbericht werden gemäß der mit Ihnen schriftlich gemäß Auftragsbestätigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

Dr.Blasy-Dr.Busse Frau Kloth, Tel. 08143/79-102 E-Mail serviceteam2.eching@agrolab.de

FAX: 08143/7214, E-Mail: serviceteam2.eching@agrolab.de

Kundenbetreuung

Leloth

